

学校法人 佛教教育学園 学校施設耐震化状況

学校法人佛教教育学園では、学生等の安全を確保するために、学校施設の耐震化を計画的に実施しています。

2025年4月1日現在の耐震化進捗状況については、以下を御覧ください。

	保有面積 (①) ㎡	新耐震基準 で建築 (②) ㎡	旧耐震基準で建築 (③)					耐震診断 未実施 (⑦) ㎡	耐震化率 (②+⑤) / ① %
				耐震診断実施済 (④ = ⑤ + ⑥)					
				耐震診断 実施率 (④/③) %	耐震性あり (⑤) ㎡	耐震性なし (⑥) ㎡			
全体	168,554	130,287	38,267	38,041	99.4%	38,041	226	0	99.9%
佛教大学	107,551	102,962	4,589	4,589	100.0%	4,589	0	0	100.0%
京都華頂大学	15,159	10,985	4,174	4,174	100.0%	4,174	0	0	100.0%
華頂短期大学	9,867	3,770	6,097	6,097	100.0%	6,097	0	0	100.0%
華頂女子中学高等学校	12,775		12,775	12,775	100.0%	12,775	0	0	100.0%
東山中学・高等学校	16,698	8,435	8,263	8,037	97.3%	8,037	226	0	※5 98.6%
華頂短期大学附属幼稚園	1,554	1,554						0	100.0%
東山幼稚園	2,369		2,369	2,369	100.0%	2,369	0	0	100.0%
佛教大学附属こども園	2,581	2,581						0	100.0%

※1 旧耐震基準率で建築とは、1981年6月1日改正の新耐震基準（建築基準法施行令）施行以前に建築された建物をいう。

※2 四捨五入により端数整理を行っていることから、合計面積は一致しないことがある。

※3 耐震性ありには、調査時点において耐震補強工事中の建物を含む。

※4 取壊し予定など、調査時点において使用していない建物及び教職員が日常的に使用していない建物は調査対象から除く。

※5 旧耐震基準の施設については、令和9年度までに耐震化を完了する予定。